

ضمانات السلامة لسفن الركاب والسياحة في نهر النيل

سفن السياحة النيلية مع تحليل الأسباب التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث كما تقدم تحليلاً لكافة العوامل البشرية والتصميمية التي تؤثر على ضمانات السلامة لهذه البوادر.


٢- أنواع الحوادث التي تتعرض لها سفن السياحة النيلية وأسبابها:

تشمل الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها سفن السياحة النيلية على: الشحط - الحريق - التصادم - الجنوح - الغرق - فقدان الإتزان ثم الفرق - الفشل الإنساني ثم الفرق أو فقدان الإتزان - الانفجار.

ويمكن تقسيم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحوادث إلى: أسباب تشغيلية - أسباب تصميمية وإنسانية - أسباب بصرية. يتضح من تحليل أنواع وأسباب هذه الحوادث أن العوامل التصميمية التي لها تأثير مباشر على سلامة السفينة عديدة. بعض هذه العوامل يمكن للهضم التحكم فيها والبعض الآخر يتطلب دراسة متنية لإتخاذ القرار السليم بشأنها.

معظم الحوادث التي تقع لسفن السياحة النيلية تؤدي إلى غرق الباخرة مباشرةً أو فقد إتزانها ثم إنقلابها وغرقها مصحوبة بحدوث وفيات وضحايا من الركاب والطاقم وإحتفال تعطل الملاحة في نهر النيل. كما أن بعض هذه الحوادث قد يؤدي إلى تعطل الباخرة عن العمل لإجراء الإصلاحات اللازمة وفي جميع الأحوال فإن وقوع أي من هذه الحوادث يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على سمعة مصر السياحية وعلى إقتصاديات السياحة النيلية بسبب الخلل الناتج عن الارتباك لعدم تحقيق البرامج السياحية كما هو معلن عنها مما يسبب أح邦ات شديدة للأفواج السياحية.

ولتجنب وقوع حوادث أخرى لسفن السياحة النيلية يتطلب الأمر دراسة وتحليل الحوادث السابقة من خلال الإجابة على مجموعة الأسئلة التالية لكل حادثة: ماذا حدث بالضبط - متى حدث؟ - أين حدث؟ - كيف حدث؟ - لماذا حدث؟ - ما هي الظروف والملابسات الخارجية التي أدت إلى وقوع الحادث؟ - ما هو دور العامل البشري في وقوع الحادث؟ - ما هو دور إدارة الشركة في وقوع الحادث؟ ما هو دور مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالنشاط السياحي ونهر النيل في أسباب وقوع الحادث؟



(١) مقدمة:

تعتمد ضمانات السلامة لسفن الركاب والسياحة العاملة في نهر النيل ليس فقط على القواعد والأسس التي يجب تطبيقها في جميع مراحل تصميم السفينة وعلى حسابات ومعايير الإتزان اللازم تحقيقها في جميع ظروف التشغيل الفعلية والمحتملة وإنما تعتمد كذلك على جودة الخامات والمواد المستخدمة وعلى جودة تنفيذ عمليات البناء في الترسانات البحرية وورش التصنيع وكذلك على جودة عمليات الصيانة والإصلاح كما تعتمد كذلك على كفاءة وخبرة الرئيس (قائد الباخرة) والطاقم في التشغيل الآمن للباخرة.

كذلك فإن ضمانات السلامة الواجب توافرها في سفن السياحة النيلية يجب أن تعتمد على تحديد درجة خطورة مناسبة ومقبولة من المجتمع والرأي العام وكافة الجهات المختصة والمعنية بالتأمين والتشغيل الآمن لهذه السفن

إن ضمان عدم تكرار حوادث مماثلة لحادث غرق الباخرة "نوبيا" والباخرة "البرنسيس جيهان" يتطلب إجراء دراسة وافية ومتعمقة للمشكلات التصميمية والتشغيلية التي تتعرض لها سفن السياحة النيلية علاوة على تحليل أسباب الحوادث التي وقعت في السنوات السابقة مع التركيز على دور العامل البشري في وقوع هذه الحوادث خاصة وأن تكرار حدوث الظروف والأسباب التي أدت إلى غرق هذه الباخرة ليس بالأمر المستبعد. إن احتمال وقوع حادث لسفينة سياحية في نهر النيل ليس مستبعداً وأن تداعيات أي حادث لها تأثير سلبي على السياحة في مصر خاصة على السياحة النيلية علاوة على التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.

إن التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق درجة السلامة المقبولة لسفن السياحة النيلية قد تبدو للوهلة الأولى مرتفعة وغير اقتصادية لكن يجب مراعاة أن تكلفة عدم تحقيق حد أدنى لدرجة سلامة كافية لهذه السفن سوف يؤدي إلى زيادة إحتفال وقوع حوادث أخرى لهذه السفن وما يتربّع على ذلك من نتائج تفوق بمراحل تكلفة ضمانات السلامة المعقولة والمقبولة.

تستعرض هذه المقالة أنواع الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها

شكيب السنهري بجوار بعضها البعض



الجهات المعنية بتملك وتشغيل وتأمين وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح التشغيل يجب أن تشمل العناصر الرئيسية التالية:

- يجب أن يكون الظاهر الحر والطفوالاحتياطي كافيا بما لا يسمح بفرق الباهرة مباشرة بمجرد وقوع أي حادث لها.
- يجب أن يعتمد التصميم على معلومات دقيقة عن الغاطس والميل الطولى والتغير فى الغاطس تحت ظروف التشغيل المختلفة. كما يجب أن يسمح التصميم باستيعاب حدوث أخطاء تشغيلية محدودة ومقبولة دون أن يؤدى ذلك إلى وقوع حوادث أو كوارث للسفينة أو للمجرى الملاحي.
- يجب أن يتم تصميم هذه السفن على أساس أنها ليست فنادق عائمة غير متحركة ولكن على أساس أنها سفن ركاب تسير فى مجرى ملاحي له خصائصه ومشاكله.
- يجب على المصمم أن يأخذ فى الإعتبار أن جميع عناصر التصميم ليست قيما ثابتة وإنما جميعها تخضع لعناصر عدم التأكيد وإحتمالات الخطأ وهذا يتطلب إجراء حسابات تحليل الحساسية على كافة عناصر سلامة السفينة وذلك بإجراء الدراسة الازمة لتحليل درجة الخطورة تحت جميع ظروف التشغيل.
- c) من البديهي أن التصميم الإنمائى لهذه السفن يجب أن يحقق درجة مقبولة لمتطلبات السلامة الإنسانية بحيث يسمح بحدوث فشل إنسانى محدود فى أي جزء من البدن كما يجب أن يسمح بإدخال التعديلات الازمة لمتطلبات السياحة والتركيزات الميكانيكية والكهربائية والفندقية دون أن يؤثر ذلك على التكامل الإنسانى للبدن ككل أو لأى جزء منه.

٢-٣ - حسابات ومعايير الإتزان لسفن السياحة النيلية :

- a. من البديهي أن تكون أى سفينة سياحية متزنة تحت جميع ظروف التشغيل وذلك لتحقيق الحد اللازم لمتطلبات إتزان الباهرة استاتيكيا وديناميكيا تحت الظروف الجوية المحتملة والظروف الطبيعية للمجرى الملاحي.
- b. يعتمد إتزان السفينة كلية على عناصر التصميم الرئيسية ولا يمكن الفصل بين حسابات التصميم وبين متطلبات سلامة السفينة وإتزانها حيث يجب أن يشمل التصميم الفعاليات الكافية لإتزانها.
- c. يجب أن تلتزم معايير وحسابات الإتزان لهذه السفن العوامل المرتبطة بوجود تيار مائى قوى متوجه من الجنوب إلى الشمال وإختلاف عمق الماء على طول المجرى الملاحي مع وجود العديد من الجزر في المجرى الملاحي علاوة على التقلبات الجوية المصحوبة أحيانا برياح شديدة القوة.

٣-٣ - العامل البشرى

- العنصر البشرى يمثل واقعيا العامل الرئيس والملىء الأول المتسبب فى معظم حوادث السفن سواء العاملة فى نهر النيل او فى البحر (٨٥٪ من أسباب الحوادث يرجع إلى العامل البشرى) ويرجع ذلك أساسا إلى الإهمال او التراخي او التسيب او عدم المبالاة او الإجهاد او المرض أو التعب او سوء الحالة الصحية

ما هو دور الظروف البيئية فى وقوع الحادث؟ ما هو دور النواحى الفنية للسفينة فى أسباب وقوع الحادث؟

- ٣- العوامل الرئيسية التى تؤثر على سلامة الباخر السياحية:
تشمل العوامل الرئيسية التى تؤثر على سلامة الباخر السياحية على:
 - (a) عوامل تصميمية وإنشائية لبدن السفينة
 - (b) عوامل متعلقة ببناء وتجهيز السفينة لكافة متطلبات التشغيل السياحية
 - (c) كفاءة العنصر البشرى فى جميع مراحل التصميم والبناء والتشغيل والتأمين والتحكم فى سلامة السفينة
 - (d) عوامل تتعلق بطبيعة وخصائص وعمق العياب فى المجرى الملاحي لنهر النيل
 - (e) منظومة تشغيل إدارة السلامة بالسفينة السياحية وكذلك بالشركة المالكة للسفينة
 - (f) التشريعات والقوانين والنظم التى تضعها الدولة لضمان سلامة هذه السفن ومن عليها وكذلك سلامة نهر النيل

تشمل منظومة إدارة السلامة للسفن السياحية على عناصر متعددة تهدف إلى ضمان سلامة السفينة من خلال التأكد من:

- ١. جودة تدريبات الطاقم على متطلبات السلامة
- ٢. قدرة الطاقم على التصرف بكفاءة فى الحالات الطارئة
- ٣. جودة الحالة الفنية للسفينة ومعداتها وكذلك جودة إجراءات وأعمال الصيانة
- ٤. صلاحية جميع الشهادات الصادرة للسفينة من كافة الجهات المختصة
- ٥. صلاحية جميع أجهزة ومعدات السلامة والإنقاذ والاتصالات والإندار

١-٣ - التصميم العام والإنسانى لسفن السياحة النيلية:

- a) يجب أن يوفر التصميم العام لهذا النوع من السفن درجة مقبولة من السلامة ومتطلبات التشغيل الاقتصادي والأمن لهذه السفن وكذلك ضمان درجة من التوازن المقبول بين المتطلبات الأساسية والمتعارضة لكل من : المالك- ورشة البناء - درجة الجودة - التشغيل الاقتصادي- الحد الأدنى لدرجة السلامة المطلوبة- القوانين والتشريعات الصادرة من وزارة النقل البحري- متطلبات هيئات الإشراف الدولية- متطلبات وزارة السياحة- محددات المجرى الملاحي.
- (b) أن تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات التصميمية لكافة

الأهداف التعليمية الالاتجاه من الاتجاه



مقبولة من المجتمع والرأي العام وكافة الجهات المعنية بالسفن السياحية ونهر النيل.

٢) ضرورة التعامل مع المتغيرات المؤثرة في متطلبات السلامة على أنها ليست قيما ثابتة لأنها معرضة لعناصر الإحتمال والخطأ ومقدم اليقين، إن استخدام قيما ثابتة للمتغيرات المتعلقة بحسابات ضمانات السلامة قد تؤدي إلى فشل في تحقيق الحد الأدنى لسلامة الباخرة مما قد يؤدي إلى كوارث مثل كارثة الباخرة "نوبايا" والباخرة البرنسية جيهان.

٣) ضرورة التعامل مع الباخرة السياحية على أنها ليست فندق عائم غير متحرك وإنما على أنها سفينة ركاب يعمل عليها أطقم من البحارة تعتمد كفاءتها أساسا على الخبرة المكتسبة بالمحارسة وليس على أسس علمية وتسير في مجرى ملاحي ديناميكي له ظروفه الخاصة من حيث التغير في عمق المياه والتغيرات العائمة مع وجود العديد من المنحدرات والجزر وتأثير عوامل جوية متقلبة وأحيانا شديدة مما يتطلب ضرورة حساب كافة العوامل لئن تؤثر على سلامة السفينة بالدقة الكافية مع دراسة تأثير هذه العوامل منفردة وإحتمال تأثيرها مجتمعة على كافة عناصر سلامة الباخرة.

٤) ضرورة الإسترشاد بمعايير ومتطلبات السلامة الخاصة بإنزال السفن الصادرة من "IMO" المنظمة البحرية الدولية وكذلك المعايير الصادرة من جهات أخرى دولية خاصة بسفن الركاب العاملة في الأنهر والبحيرات مع تطبيق هذه المعايير لتناسب ظروف التشغيل المحلية لهذه الباخر السياحية وبما يتناسب مع خبرة وقدرات وتقنيات ثقافة السلامة للعمالة البحرية ويمكن تكليف قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن لوضع الأسس العلمية لمعايير الإنزال والسلامة لهذا النوع غير النمطي من السفن.

٥) ضعف التواхи الفنية والجوردة لهذه السفن بسبب عدم وجود معاييركافية للسلامة والجودة وعدم تأهيل ورفع كفاءة المهندسين المنوط بهم مراجعة وإعتماد التصميمات والخامات المستخدمة في هذا النوع من السفن وإصدار شهادات الصلاحية والإشراف على التنفيذ مما يتطلب تكليف هيئات الإشراف الدولية بمراجعة التصميمات وإعتماد الخامات المستخدمة خاصة أنه لا توجد منظومة محلية متكاملة لضمان سلامة هذه السفن.

٦) ضرورة إنشاء مركز أو إدارة تكون مهيمنة التأكيد من خبرة ومهارة وكفاءة وثقافة السلامة لجمع المهندسين والأطقم العاملة على هذه السفن وكذلك المهندسين المنوط بهم ضمان سلامة والتشغيل الآمن لهذه السفن.

٧) ضرورة التنسيق الكامل بين وزارات الرى والسياحة والنقل الداخلية للتغلب على مشاكل التشغيل السياحىالأمن الناجم عن السدة الشتوية من خلال زيادة عمق الماء وتطهير المجرى الملاحي خاصة في المسافة بين إسنا والأقصر.

٨) ضرورة وجود عدد كافى من الموانئ والمراسى تتناسب مع عدد السفن السياحية العاملة لمنع وقوع حوادث نتيجة لفوضى التشغيل الناجمة عن تكدس السفن بجوار بعضها البعض خاصة في إسنا وإدفو وكومومبو.

والنفسية او اتخاذ القرار الخاطئ، أو عدم تقدير تبعات القرار الخاطئ او سوء تقدير المواقف الصعبة أو عدم فهم الإرشادات والتعليمات.

إن ضعف كفاءة الغتصب البشري للعاملين في جميع أنشطة سفن السياحة النيلية بما في ذلك العاملين في أجهزة الدولة المعنية بإصدار شهادات الصلاحية لسفن يرجع أساسا إلى نقص ثقافة السلامة نتيجة لعدم كفاية التأهيل والتعليم والتدريب للعاملين في هذا القطاع سواء في التصميم أو البناء أو التشغيل والصيانة.

٤- ضمانات السلامة للبواخر السياحية:

من البديهي أنه لا توجد سفينة في أي مكان في العالم تكون ضمانات السلامة فيها ١٠٠٪ ولكن هناك حد أدنى يجب توافره لضمان درجة معقولة من السلامة مقبولة من المجتمع والرأي العام ومقبولة كذلك من أجهزة الدولة المعنية بسلامة السفينة والركاب والطاقم والمعجرى الملاحي وكذلك مقبولة من العمال وشركات التأمين والبنوك المملوكة للإستثمارات المطلوبة لبناء هذه السفن السياحية.

أن عدم توافر درجة سلامة مقبولة لتشغيل أي سفينة سياحية في المجرى الملاحي لنهر النيل الذي له متطلبات أخرى هامة بخلاف متطلبات السياحة النيلية قد يؤدي إلى حدوث كارثة لها أثار خطيرة على سمعة السياحة النيلية في مصر خاصة إذا تسببت أي حادثة في غرق عدد من الركاب والطاقم علاوة على الآثار السلبية الأخرى الخاصة بالمعجرى الملاحي والإقتصاد القومي. إن ضمانات السلامة الخاصة بإنزال سفن السياحية النيلية يجب أن تعتمد على :

٠ تحديد معايير الإنزال المناسبة لهذه النوعية من السفن السياحية ذات الخصائص التصميمية غير الفعلية.

٠ الظروف البيئية المحلية للمجرى الملاحي والظروف الجوية المتغيرة

٠ النقص الواضح في ثقافة السلامة وفي خبرة العاملين على هذا النوع من السفن

٠ طرق وأساليب البناء واستخدام خامات معتمدة وغير قابلة للإشتعال ومناسبة لطبيعة عمل سفن السياحة النيلية.

٥- الخلاصة

يتضح مما سبق ضرورة إنشاء منظومة متكاملة لضمان سلامة السفن السياحية وذلك لتلافى القصور في الإجراءات المستخدمة حاليا والتي أدت إلى زيادة حوادث هذه السفن. إن توفير حد أدنى لضمانات السلامة يتطلب مراعاة ما يلى:

١) إن منظومة تصميم السفينة وحسابات ومعايير الإنزال هي منظومة متكاملة ولا يمكن الفصل بينها لضمان تحقيق الحد الكافي من العناصر المؤثرة في سلامة الباخرة والتي تشمل: الطفو الاحتياطي- تقسيم الباخرة بالعدد المناسب من القواطيع القاطعة للماء- حد أدنى لزاوية الفرق- الإنزال الأولي- الإنزال الإستانيكي- الإنزال الديناميكي لضمان تحقيق درجة خطورة